

12 Хранение

12 Хранение

Устройства необходимо хранить в сухом и чистом помещении при температуре от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$ (от -13°F до $+158^{\circ}\text{F}$) (см. раздел "Технические данные"). Относительная влажность воздуха не должна приводить ни к выпадению конденсата, ни к образованию льда.

При хранении устройств без подключенного оперативного напряжения рекомендуется раз в четыре года производить повторную формовку электролитических конденсаторов. Повторная формовка производится подключением к P43x оперативного напряжения примерно на 10 минут.

